

Lerakási instrukció

Lerakás előtt 48 óras tárolás szobahőmérsékleten, a helységben ahova a padló kerül!

Padlőhőmérséklet: min. 15 °C - Levegő hőmérséklet: min. 18 °C - Páratartalom: 50-75%

